

# Piano Ispezione Impianti

## **Reti Comunali di Distribuzione del Gas G.P.L.**

**Deliberazione 574/2013/R/Gas – Art. 12.1, lettera e)**

L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico con l'emanazione della [Deliberazione 574/2013/R/Gas del 12.12.2013](#), ha ridefinito le disposizioni in materia di "QUALITA' DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2019".

L'Autorità tra le varie disposizioni date nell' [Allegato A - Parte 1 RQDG 2014-2019](#) (testo unico della **Regolazione della Qualità e delle tariffe dei servizi di Distribuzione e misura del Gas**) alla menzionata Deliberazione, ha confermato in capo ai Distributori l'obbligo, ai fini della sicurezza, di sottoporre ad ispezione periodica programmata le reti di distribuzione del gas per l'individuazione d'eventuali dispersioni.

In relazione all'art. 12.9 l'Autorità ha disposto che "le imprese che distribuiscono gas diverso dal gas naturale ispezionano il 100% della rete con una periodicità pari a 4 anni mobili".

Di seguito, ripartiti per Regione e Comune di pertinenza, sono pubblicati i verbali delle indagini eseguite in ottemperanza a tale obbligo.

 consultare i documenti 

Regione:	Comune:
Liguria	<a href="#">Seborga (IM) – Impianto Loc. Capoluogo - indagine Set. 2016</a>
Lombardia	<a href="#">Parlasco (LC) – Impianto Loc. Capoluogo - Indagine Set. 2014</a> <a href="#">Perledo (LC) – Impianti Loc. Regolo-Capoluogo, Bologna, Gittana, Regoledo e Vezio - Indagini Ott. 2014</a> <a href="#">Perledo (LC) – Impianto Loc. Gittana - Indagine Dic. 2015</a> <a href="#">Vendrogno (LC) – Impianti Loc. Capoluogo, Inesio, Mornico e Sanico - Indagini Set.-Ott. 2014</a>
Emilia Romagna	<a href="#">Camugnano (BO) – Impianti Loc. Capoluogo, Bagno e Burzanella - Indagini Set.-Ott. 2016</a> <a href="#">Castiglione dei Pepoli (BO) – Impianti Loc. Baragazza/Roncobilaccio, Rasora, San Giacomo e Sparvo - Indagini Set. 2016</a> <a href="#">Lizzano in Belvedere (BO) – Impianto Loc. Querciola - Indagine Ott. 2016</a> <a href="#">Monterenzio (BO) – Impianto Loc. Villa di Cassano - Indagine Ott. 2016</a>
Toscana	<a href="#">Manciano (GR) – Impianto Loc. Poggio Murella - indagine Set. 2016</a>
Basilicata	<a href="#">Calciano (MT) – Impianto Loc. Capoluogo - indagine Ott. 2016</a>

**ButanGas S.p.A.** prevede l'esecuzione delle verifiche tecniche all'impianto complessivo, durante l'attività vengono pertanto sottoposte a controllo la totalità delle tubazioni costituenti sia la rete di distribuzione

principale, sia gli allacciamenti d'utenza, comprese le parti aeree sino ai singoli misuratori d'utenza, quest'ultimi compresi.

Per visualizzare correttamente i files occorre Acrobat Reader.